

RD1020

Код ошибки 1812 (0x00000714) : Указанный файл образа не содержит секции ресурсов

Описание



Во время установки "Драйверов Рутокен" возникает ошибка "Код ошибки 1812 (0x00000714) : Указанный файл образа не содержит секции ресурсов".

blocked URL

Причина




В системе остался файл от очень старой версии "Драйверов Рутокен", который невозможно удалить стандартными методами.

Решение



Скачайте и разархивируйте содержимое архива "1,41", запустите SetupDrv.exe:



Запустите установку драйвера,
Затем удалите его этим же файлом.

После чего установите последнюю версию драйверов с [нашего сайта](#).